

二零零九年七月二十三日  
第二十一次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1.	<p><b><u>年檢證書通知書</u></b></p> <p>過去三個月共收到 78 張有錯誤的年檢證書。21 張是項目 8 的處所類別漏填/不正確，27 張是項目 7 的處所地址與發牌當局記錄不符。有錯誤年檢證書的數量有輕微下降。</p>
2.	<p><b><u>第三方防火安全認證計劃</u></b></p> <p>諮詢文件正在作出修正，更新的諮詢文件將會分發給有關人士以作出評論。</p>
3.	<p><b><u>預隔熱風槽系統</u></b></p> <p>有建議提出隔熱板在 BS EN13403 :2003 的硬度級別 R2 與接駁風扇盤管冷氣機的鍍鋅鋼片風槽的硬度相似，鑑於預隔熱板的生產已超過 10 年及製造商對產品又富有經驗，業界會探討在本地實驗室進行隔熱板的硬度級別的測試細節及設備。消防處將對於上述建議研究其可行性。</p>
4.	<p><b><u>保險連桿的測試</u></b></p> <p>大型發展項目如酒店，通風系統會涉及大量保險連桿的裝置，為了保持保險連桿的質素，抽驗保險連桿是有需要的。消防處強調現存制度規定保險連桿必須刻上生產批號是重要的，如在抽驗過程中發現不合格的樣本，便可追蹤及回收該批號的產品。</p>
5.	<p><b><u>執行法律任務</u></b></p> <p>消防處重申執行法律任務的主要目的是要提昇香港的消防安全水平，並提醒註冊通風承辦商對於通風系統的檢查及簽發證書時必須特別謹慎。而現時消防處正對於一些個案進行有關的法律行動。</p>