

消防处
牌照及审批总区

香港九龙尖沙咀东部康庄道1号5楼
消防总部大厦



FIRE SERVICES DEPARTMENT
LICENSING & CERTIFICATION COMMAND

FIRE SERVICES HEADQUARTERS BUILDING,
5/F., No. 1 Hong Chong Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon,
Hong Kong

本处档号 Our Ref.: (8) in FP(LC) 337/11 Pt.3
来函档号 Your Ref.:
图文传真 Fax: 2723 2197
电 话 Tel. No.: 2733 7619
电子邮件 E-mail: lcpolic2@hkfsd.gov.hk

致：持牌 / 注册处所持牌人

执事先生 / 女士：

拆除紧急出口推杆装置上的玻璃面金属箱

本处最近发现一些持牌处所的紧急出口上的推杆装置以玻璃面金属箱覆盖。从消防安全角度而言，该金属箱不能接受，因其妨碍紧急装置的设定运作方式，以致出口门不能从处所内轻易开启，实质上增加了发生火警或其他灾难时对人命造成的危险。

为此，如贵处所的紧急出口上的推杆装置是以玻璃面金属箱覆盖，你必须立即采取行动以纠正违规情况，尽快移除有关的玻璃面金属箱。附件中的图片展示紧急出口推杆装置的正确布置。

特此提醒，如你不移除上述玻璃面金属箱，本处可根据香港法例第 95F 章《消防(消除火警危险)规例》发出「消除火警危险通知书」，限令你在指明的限期内移除有关的玻璃面金属箱。任何人如不遵办通知书内的规定，最高可处第 6 级罚款(即港币 100,000 元)，并可就该罪行持续的每日，另处罚款港币 10,000 元。

谢谢你对上述事项的关注。如有疑问，请于办公时间致电 2733 7556 与本处牌照及审批总区政策课高级消防队长徐振豪联络。

消防处处长

(刘克能 代行)

二零零九年十一月十一日



X

Wrong Configuration:

The pushbar of the emergency exit device is covered by a glass-fronted metal casing.

错误布置:

以玻璃面金属箱覆盖的紧急出口推杆装置。



✓

Correct configuration:

The pushbar of the emergency exit device is readily operable.

正确布置:

紧急出口推杆装置可随时使用。