

二 零 零 九 年 七 月 二 十 三 日
第二十一 次 通 风 装 置 联 络 小 组 会 议 摘 录

1.	<u>年检证书通知书</u> 过去三个月共收到 78 张有错误的年检证书。21 张是项目 8 的处所类别漏填/不正确，27 张是项目 7 的处所地址与发牌当局记录不符。有错误年检证书的数量有轻微下降。
2.	<u>第三方防火安全认证计划</u> 咨询文件正在作出修正，更新的咨询文件将会分发给有关人士以作出评论。
3.	<u>预隔热风槽系统</u> 有建议提出隔热板在 BS EN13403 :2003 的硬度级别 R2 与接驳风扇盘管冷气机的镀锌钢片风槽的硬度相似，鉴于预隔热板的生产已超过 10 年及制造商对产品又富有经验，业界会探讨在本地实验室进行隔热板的硬度级别的测试细节及设备。消防处将对于上述建议研究其可行性。
4.	<u>保险连杆的测试</u> 大型发展项目如酒店，通风系统会涉及大量保险连杆的装置，为了保持保险连杆的质素，抽验保险连杆是有需要的。消防处强调现存制度规定保险连杆必须刻上生产批号是重要的，如在抽验过程中发现不合格的样本，便可追踪及回收该批号的产品。
5.	<u>执行法律任务</u> 消防处重申执行法律任务的主要目的是要提升香港的消防安全水平，并提醒注册通风承办商对于通风系统的检查及签发证书时必须特别谨慎。而现时消防处正对于一些个案进行有关的法律行动。