

消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第三十次會議席上討論的事項

(會議日期：二零一一年九月二十七日)

1. 在酒店、宿舍及賓館裝設視像火警警報紅色閃燈

消防處通函的擬稿已送交有關的持份者傳閱，以徵詢意見，但並無收到進一步的意見。該通函頒布前，會先加入已更新的火警偵測警報系統核對表。

2. 監察花灑系統

香港註冊消防工程公司商會已就此事項進行內部討論。據觀察，現時市場有供應花灑系統監察裝置，而外地亦有類似產品，因此認為暫時無需諮詢英國防損委員會(LPC)。

3. 符合BS 5839-1:2002+A2:2008的火警偵測及火警警報系統核對表

核對表最終版本已於二零一一年八月二十六日分發給成員，以徵求他們同意。核對表的終訂版本已於二零一一年九月九日重新分發，其後並無就此收到任何意見。核對表的終訂版本亦會納入最新的《最低限度之消防裝置及設備守則》之內。

4. 本地採用包含 BSEN 12845 的 LPC 規定

與香港註冊消防工程公司商會／消防設備課／新建設課共同編製的摘要的最終版本已經備妥。成員同意，消防處會根據會上討論的內容，進一步修訂表二。經修訂的列表將會送交成員傳閱，以便在下一次會議上作進一步考慮和討論。

5. BS 5839 關於電纜的規定

上文第3項所述的火警偵測及火警警報系統核對表已明確反映相關的規定。由於無需再就此項目作出任何行動，成員同意在下一次會議的議程刪除此項目。

6. 高層樓宇花灑裝置的獨立泵機組

消防工程師學會(香港分會)的代表簡述對高層樓宇花灑裝置的獨立泵機組的意見。主要的疑慮是 BS EN 12845 的部分規定被簡化，甚至被刪略，但卻未有述明作出有關變更的理由，也沒有其他相關的修訂予以配合。為此，成員將於下一次會議上就此事項發表意見和討論。

7. 豁免升降機槽頂部的火警／煙霧偵測器

香港註冊消防工程公司商會進行的調查發現，香港設有機房的升降機數目遠多於沒有機房的升降機。由於機房內有空間可供安裝火警／煙霧偵測器，因此可符合消防處通函第 1/2009 號第 2.54 項的規定。至於沒有機房的升降機，香港註冊消防工程公司商會同意按照規定，要求在升降機槽頂

部設置火警／煙霧偵測器。

8. 在普通火警危險中使用隱蔽式／半隱蔽式花灑

根據包含 BSEN 12845:2003 有關自動花灑裝置的現行 LPC 規定的 TB 201，隱蔽式／半隱蔽式花灑的 RTI 評級為不獲評級。為了向獲授權人士及承辦商提供更清晰的指引，消防處應要求考慮更新消防處通函第 1/2001 號，指明隱蔽式／半隱蔽式花灑適合用於最高達到普通火警危險第 III 組 (OH3) 的花灑裝置。經深入討論後，成員同意將以下事宜記錄在案：按照此前在消防處通函第 1/2001 號頒布的規定，在採用包含 BSEN 12845:2003 的 LPC 規定時，隱蔽式／半隱蔽式花灑適合用於最高達到 OH3 的花灑裝置。

9. 含受管制物質滅火筒於政府憲報內除名

消防處計劃就「含受管制物質滅火筒於政府憲報內除名」發出新通函。消防處危險品課將就有關安排向所有危險品倉庫持牌人，以及持有獲准貯存第 5 類第 3 分類危險品認可信的燃料缸室擁有人／大廈管理公司發出通知書。