

## 消防處與獲授權人士聯絡會議摘要

**日期：**二零零六年九月十四日(星期四)

**時間：**下午三時正

**地點：**消防處消防安全總區會議室

### 討論事項：

#### **1. 消防安全(建築物)條例(第 572 章)**

關於此事項，沒有任何特別事項須與會者注意。

#### **2. 有關就新發展計劃呈交消防裝置圖則事宜的擬議新安排**

鑑於香港註冊消防工程公司商會有限公司提出意見，上述安排會再次延長三個月至二零零六年九月。

與會者得悉，消防處會考慮設立平台，按需要提供有關諮詢服務，而無須強制所有工程必須經過第一階段的呈交圖則程序。如業內人士同意，消防處便會成立工作小組制定建議的細節。

#### **3. 超高層建築物建築地盤的防火措施**

修訂的指引經最後確定後，消防處便會與有關人士舉行會議。

#### **4. 英國防損委員會編訂包含 BS EN 12845 自動花灑裝置的規定的應用**

消防處於二零零六年八月一日發出消防處通函第 3/2006 號，公布採  
由英國防損委員會編訂並包含 BS EN 12845 的自動花灑裝置規定，以  
及因應本地情況對有關規定所作出的改動。新標準於二零零七年一月  
一日生效，適用於所有初次向消防處遞交的樓宇圖則。

## **5. 擬議修訂費用及收費**

新修訂的費用及收費已由二零零六年七月七日起生效。

## **6. 五天工作周**

消防處五天工作周由二零零六年七月一日起實施。收費處外面設有收  
集箱，以便於辦公時間過後收集支票付款。

## **7. 圖形符號出口指示牌**

消防安全標準諮詢小組於二零零六年六月二十九日會議上通過採用新  
設計的圖形符號出口指示牌。

## **8. 尚未領取而存於消防處的一般建築圖則(圖則)**

消防處存放大量尚未領取的已簽註或退回的圖則。為解決這問題，消  
防處正研究可行的安排，處置超過六個月仍未領取的圖則。

同時，處方人員提醒業界依時前往消防處領取圖則。

## **9. 消防裝置承辦商過早提交「檢查及測試消防裝置與設備申請書」**

**(FSI/501)**

部分消防裝置承辦商在地盤尚未準備好供初步巡查之前，已向消防處提交 FSI/501。這些個案會被視作有欠妥之處的未竣工個案，須待工程巡查主任完成其他初步巡查個案的工作時，才獲重新安排巡查。為免造成不必要的延誤，業界應妥善安排其工作程序，並在地盤準備好供巡查時，才提交 FSI/501。

如因無法預期的情況而導致工程延誤，有關的消防裝置承辦商應立即撤回有關的 FSI/501，然後在竣工後再重新提交。這樣做所需的處理時間會比未竣工個案有待重新巡查所需的時間為短。

#### **10. 樓梯增壓系統**

鑑於提供樓梯增壓系統方面所遇到的困難，業界或可參考消防處通函第 2/2006 號所載的標準及規定。此外，消防處會考慮與消防工程師學會合辦講座，藉此交流經驗，以及討論各種情況所出現的常見問題。

#### **11. 燃料缸室的設計**

消防處在收到香港建築師學會的信件後，便會致函回覆該會，闡明這事項的細節。

#### **12. 把會議摘要上載至消防處網頁**

會議摘要將會上載至消防處網頁。