



گھر میں
آگ لگنے سے محفوظ رہنا
حفاظتی رینما خطوط

英



آگ کے خطروں کے بارے میں
انکوائریز یا شکایات کے لئے
برائے مہربانی اس نمبر پر کال کریں

2723 8787

یا کسی فائز اسٹیشن سے رابطہ کریں

گھر میں
آگ لگنے سے محفوظ رہنا

حافظتی رینما خطوط

تمہید

بانک کانگ ایک بہت بڑی آبادی پر مشتمل شہر ہے جس میں
عمارتیں ایکدوسرے کے ساتھ ایکدم ملن ہوئی ہیں۔ جب کوئی
آک لکتی ہے، تو یہ باسانی اور تیزی سے پھیل سکتی ہے، اس

طرح بہت تباہی مچاتی ہے۔

اگرچہ بسماڑے پاس جانوں اور املاک کے ضیاع کو کم سے کم
کرنے میں مدد کرنے کے لئے آگ بجهانی کا ایک زبردست تربیت
یافتہ عملہ ہے جو آگ بجهانی کے جدید آلات اور ساز و سامان
سے لیس ہے، اس کے باوجود بر سال آک سے بچنے کی بنیادی
احتیاطی تدابیر سے لا پرواہی اور غفلت کے سبب لوگوں کی کو وجہ
سے ان کے گھروں میں آک لکنے کے متعدد حادثات رونما ہوتے
ہیں۔ یہ آگیں اکثر گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں اور ابل خانہ اور
املاک کے ضیاع کا المناک صدمہ دے جاتی ہیں۔

اپنی جانوں اور املاک کی حفاظت کی خاطر، ضروری ہے کہ ہم
آگ سے خطروں کے تمام امکانات سے متنبہ رہیں اور اپنے کھر کو
محفوظ بنانے کے لئے دافع اقدامات اٹھائیں۔



کھر میں آگ سے بچنے کی تدبیر

مندرجہ ذیل پیرویوں میں ان اقدامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے
جنہیں آپ بشمول رہنے کے کمرے، باورچی خانے، خوابیگاہ، حمام، رہ
دری، زینہ، چھت، وغیرہ جیسی جگہوں کے لئے کھر کو؛ نیز آگ کے
خطروں کا باعث بنتے والی تمام چیزوں کو آک لکنے سے محفوظ
رکھنے کے لئے اٹھا سکتے ہیں۔

اگر آپ ان احتیاطی اقدامات کی تعمیل کریں گے تو آپ اپنے کھر نور
املاک کو آگ سے محفوظ رکھ سکیں گے۔

رنے کے کمرے (لیوینگ رومز)

ضروری ہے کہ آپ رنے کے کمرے میں موجود لوازمات اور فرنیچر جیسے پردوں کے آراستہ فرنیچر اور اس میں رکھے گئے بجٹی کے لوازمات پر خاص توجہ دیں۔



فوم ریز یا فیبرک چڑھا ہوا فرنیچر

کس صوفیا کسی کرسی پر تمباکو نوشی کے دوران ایشنٹرے استعمال کرنی چاہئے۔ سکریٹ کے ٹوٹوں کو اسی صوفیے یا کرسی پر مت رہتے ہیں۔ فوم ریز یا فیبرک چڑھے صوفوں یا کسیسوں پر آپ کو خاص توجہ دینی چاہئے کیونکہ سکریٹ کیسی جانتی نہیں ہے یہ بأسانی آپ پکڑ سکتے ہیں، یوں کسی آگ کا سبب بن جائیں گے اور زیادی کیس اور دھوان نکلنے لگیں گے۔

ماچس اور لائز

ماچس اور سکریٹ جلانے کے لائزوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

ایشنٹریز

ضروری ہے کہ ایشنٹریز کافی بڑی، اور بالکل موزون شکل میں ہوں تاکہ سکریٹیں لامکھتی ہوئیں زمین پر دیکھ کر اشکنیر مواد پر کر کسی آگ کا باعث نہ بن سکیں۔ ضروری ہے کہ تمباکو نوشی کے جانتی مواد کو ضائع کرنے سے پہلے بیماثہ انہیں بالکل بجھا دیں۔



ٹی وی اور ریڈیو سیشن

پانے ٹی وی اور ریڈیو سیٹ کے پیچھے کافی جگہ خالی چھوڑ دیا کریں اور بیواداری کی کھلی جگہوں کو بند نہ کر دیں تاکہ اندر بھی اندر حرارت پیدا ہونے سے محفوظ رہا جاسکے۔ یہ واقعی سمجھے داری کی بات ہو گئی اگر استعمال میں نہ ہوئی کی صورت میں ٹی وی سیٹ کو برقی مخرج (ایکٹریکل آؤٹ لیٹ) سے الگ کر دیا جائے۔

ایئر کنڈیشنزر

کسی ایئر کنڈیشنزر کو لکانے سے پہلے، بچلی کی رفتار کی جانب کر لی جائے تاکہ اس کا بقینہ ہو جائے کہ اس سے موجود سرکٹ پر ضرورت سے زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا۔ کسی ٹھنڈے ہوئے فلٹر کے نتیجہ میں موثر پر ضرورت سے زیادہ لوڈ آ سکتا ہے۔ لہذا اس بات کو یقینی بنانیں کہ آپ کے ایئر کنڈیشنزر کی باقاعدہ دیکھ رکھے اور اس کی صفائی کی جاتی ہے۔

بجلی سے چلنے والے لوازمات اور بجلی کے سرکنس

مستند بجلی سے چلنے والے لوازمات کا انتخاب کریں۔ بجلی کی سرکنس اور سرکٹ کی حفاظت پر توجہ دیں۔ بجلی کے سرکٹ پر بیج جا لوڈ ڈائس اور ایک سی ساکٹ میں ایک سے زائد ایڈپلائر لکانے سے کریز کریں۔ اس کے علاوہ ایک سی ساکٹ میں بہت زیادہ پلیکٹ برگز نہ لکائیں۔ دراز پڑھے ساکٹس، بے تحاشا کرم بوجانے کے نشانات (جیسے بد رنگ بوجانا، جل کر سیاہ پیچانا یا شکل بگز جانا) والے یا ذہینی ساکٹس استعمال مت کریں۔ اگر کوئی فیوز از جانے یا کوئی سرکٹ بیرکٹ ٹوب کر جائیے، تو ممکن ہے اس ایک سرکٹ پر بہت زیادہ لوازمات پل ریسے ہوں۔ اگر کوئی لوازم نہیں چل رہا پہر بھی کوئی فیوز از جانا ہے یا کوئی سرکٹ بیرکٹ ٹوب کر جانا ہے، تو احتمال اس بات کا ہے کہ تار میں کوئی خرابی واقع ہوئی ہے، جس کی بلا تاخیر کسی سند یا فہرست الیکٹریشن سے تفتیش کروانی چاہئے۔



بجلی کی تاریں لکانا

ایکٹریشن تار اور لمپس اور بجلی کے لوازمات کی تار کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہئے اور انہیں ایسی چکوں پر نہیں لکانا چاہئے جہاں یہ لوگوں کے پیروں میں آتے اور نہ ہی انہیں فرنیچر کے وزن تکے دیانا چاہئے۔ انہیں غالیچے اور قالین کے نیچے سے نہیں کرازا چاہئے۔ یعنی شے تو انہی کے منابع، سونچر اور پلکٹ کو ششک بالہوں سے پکڑیں۔ باقاعدہ طور پر تمام تنصیبات کا جائزہ لیئے، یا کم سے کم سال میں ایک مرتبہ انہیں چیک کروانے کو اپنی عادت میں شامل کر لیں۔

روشنی کی سہولیات

بجلی کی نصب شدہ روشنی کی تنصیبات کا باقاعدہ معانہ کرتے رہیں تاکہ اس کا یقین بوجانے کے ان میں کوئی خرابی موجود نہیں اور نہیک سے کام کر رہی ہیں۔ اگر روشنی کی کسی بھی تنصیب میں غیر معمولی حالات مشاہدہ میں آتی، جیسے بے تحاشا کرم بوجانا، جھپکنا، بے قاعدہ چندھیانا، وغیرہ تو اسے بند کر دیں اور کسی رجسٹر بجلی کا کام کرنے والے کو اس کا معانہ کرنے کے لئے کال کریں۔ روشنی کی جو تنصیبات استعمال میں نہ ہوں انہیں بند کر دینا چاہئے؛ جیکہ ان میں سے زبر استعمال کو اتشکیر مواد سے دور رکھنا چاہئے اور حرارت کو از جانے کا موقع ملتا چاہئے۔



مچھلیوں کے بلوری ظروف (فسح باولن)

بے تحاشا حرارت یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لکنے والی آگ سے بچنے کے لئے مچھلیوں کو پالتے کے بلوری ظروف میں پانے جانے والے پانی کے بھروسہ اور فلشنے کا باقاعدہ نشادہ صفائی ہوتی ہے جائے۔

باورچی خانے

باورچی خانہ ایندھن، ماچس یا پکانے کا تیل ذخیرہ کرنے کی جگہ بتوتی ہے۔ مقابله باورچی خانے میں زیادہ تعداد میں گیس اور بجلی سے چلنے والے نصب شدہ لوازمات اور ذخیرہ کردہ آتشکشیر اشیاء کی وجہ سے کھر میں دوسری جکھوں کی نسبت اس میں زیادہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ چنانچہ، ضروری ہے کہ باورچی خانے میں کام کرنے کے دوران آپ زیادہ بوشیار رہیں تاکہ آک سے بچ سکیں اور آپ کے اہل خانہ کی جانوں کی حفاظت ہو سکے۔

چولہے کے ارد گرد

چولہے سے متفق اشیاء جیسے روپی کاغذات اور دیکر بہڑک ائمہ والی اشیاء کو بنا لینے کو یقینی بنائیں۔ چولہے کی باقاعدہ صفائی بتوتی رہنی چاہئے تاکہ اس پر چکنائی نہ جسم۔

ایندھن

پکانے کے ایندھن جیسے مانع پیشوولیم کیس یا مٹی کے تیل (کسی بھی وقت ایک سے زیادہ ڈبے نہ ہوں) کو چولہے اور منابع حرارت سے کافی دوری پر رکھیں۔ کسی مٹی کے تیل سے جلنے والے چولہے یا بیٹھ میں جلتی حالت میں برگز تیل نہ بھرو۔ ضروری ہے کہ مٹی کے تیل کو دھات سے بنے ڈبے میں، مضبوطی سے بند حالت میں ذخیرہ کیا جائے۔

پکانا

پکانے وقت احتیاط کیا کریں۔ بہت زیادہ جلنے اور ابلنسے نہ دین۔ جس کھانے کو آپ پکا رہے ہیں اس کو، بالخصوص چربی یا کھانا پکانے کے تیل والے شعلوں کو چھوڑ کر کیں نہ جائیں۔ اپنے چولہوں کا بار بار جائزہ لیا کریں اور ان کی صفائی کیا کریں۔

کیس سے چلنے والے لوازمات

تصبیب کا کام کیس قابل مابر فن شخص سے کروانا چاہئے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ جگہ کافی ہوا دار ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو کہ کیس رس (لیک ہو) ریس ہے تو:

- بیٹھ کے بونے شعلوں کو بجھا دین۔
- نیلیلیوں استعمال مت کریں اور نہ بسی کسی جلی کے سونچ کو چلانیں۔
- کیس منتشر کرنے کے لئے تمام کھڑکیوں اور دروازوں کو اچھی طرح سے کھول دین۔
- کیس سے چلنے والے لوازمات کو باتھ نہ لکائیں تاکہ کبیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتفاق سے جلانے کا سونچ کھول دین۔
- بلکہ، پریشر ریکولیٹر سونچ سے کیس سپلانی کو بند کر دین۔ ممکن ہو تو اس ریکولیٹر کو سیلینڈر میں سے نکال لیں۔



- اگر کیس بہت زیاد رس (ایک بو) ریس ہو، یا کس وچے سے آپ کو صحیح علم نہ ہو، تو اس مقام عمارت کو فوراً چھوڑ دیں اور اپنے پزوں کو اطلاع دین تاکہ عمارت خالی کرائی جا سکے، لیکن کسی بھی دروازے پر لکی کہنی کو نہ دیاتیں۔ اس عمارت سے زندگی کی مدد سے باہر جانیں، 999 پر کال کر کے آک بجهانی کے محکمہ کو اطلاع دیں، نیز اپنے کیس سپلانی کپٹن کے ایمرجنسی نمبر پر کال کریں۔

- جب تک کیس کے دوبارہ اخراج کو روکنے کے تمام ضروری اقدامات نہ الہا لے جانیں کیس کے اس سیلینڈر کو دوبارہ نہ لکائیں۔

- بشمول کیس سیلینڈر اور لوازمات، اپنے کیس کی تنصیب کو آپ کی کیس میلانی کپٹن کی جانب سے اس کی حفاظتی جانب کئے جائے تک دوبارہ پرکار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔



ریفریجرینر

آک کا بنیادی خطرہ متعلقہ موثر، کمپرسر، پنکھے اور کنٹلوں کے لوہر کرد و شبار اور روفن کی دیزیز تھے جمنے دینا ہوتا ہے۔ اس طرح کی کسی حالت کے نتیجے میں یہ خاشا لوڈ پڑتا ہے اور ممکنہ خرابی پیدا ہوتی ہے، جبکہ امکان یہ ہے کہ اس کے یونٹ کی دیواروں اور دیکر بلاستک کے اجزاء کی اندر فوم چڑھے بلانتک کی غیر موصل (انسولیشن) تک آک پھیل جائے۔

استری کرنا

کپڑوں پر چھوڑ کر بھول کنی یہ تھا کہم استری سے اکثر جہلسے ہوتے کپڑوں میں آگ بیڑک لہتی ہے اور اس طرح وہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، بالخصوص اگر استری کرنے کا تختہ لکری سے بننا ہو اور اس پر کونی کپڑا چڑھایا کیا ہو۔



ایروسول (کیس بھرے) اسپرے

ایروسول اسپرے ایک دیاؤ کے ساتھ بھرے ہوئے گئے ظرف میں بند ہوتا ہے جو بہت زیادہ حرارت پہنچنے کی صورت میں پھٹ سکتا ہے۔

- کیزیں سارے دوا کی بہت زیادہ مقدار استعمال نہ کریں۔
- یہ کہتوں شعلہ یا دیکر جل لہتے منابع کے نزدیک اسپرے نہ کریں۔
- ایروسول اسپرے کو براد راست سورج کی روشنی میں یا کسی منبع حرارت کے نزدیک نہ رکھیں۔
- ایروسول اسپرے کو بمعیشہ کسی لہنڈی خشک جگہ میں رکھیں۔



جلتی اگر بتیاں اور جاس پیسر



اگر بتی اور جاس پیسر کو کسی دھات سے بننے ظرف میں جلاتا چاہئے، جس میں رہی کاغذ اور کٹتے کے ذبیحی کونی بہڑکنے والی تھی نہ ہو، تمام تر راکھ کو ضائع کرنے سے پہلے پوری طرح سے بجھا دینا چاہئے۔

خوابگاپیں (بیڈ رومز)



کھر میں آک لکھنے کی وجہ سے بونی والی اکثر اموات سونے کے کمروں (بیڈ رومز) میں واقع ہوتی ہیں۔ زیادہ تر آک رات کی وقت اسی وقت لکھنے ہے جب کھر والی سوکھنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ پہنس جاتے ہیں اور جل کر جان بحق ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اموات دھوئیں یا کیسوں کی وجہ سے دم کھننے سے واقع ہوتی ہیں۔ چونکہ بیڈ روم میں موجود فرنچور، لباس، پردے اور بستر کی چادریں سب کی سب میں آک بہڑک سکتی ہیں؛ لہذا بیڈ رومز میں آک سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سے غفلت نہیں برتنی چاہئے۔

سکریٹ کے ٹوٹے

بستر میں بڑک سکریٹ نہ پنیں۔ کسی جلتی سکریٹ سے کدوں میں آک بہڑک سکتی ہے۔ اپنی سکریٹ کے ٹوٹوں کو ایشٹر سے میں پہننکتے سے پہلے انہیں پوری طرح سے بجا دیں۔

گرم کن (بیشنا)


بیشنا کو بستروں، دیوانوں یا کرسیوں کے بہت نزدیک بڑک نہ رکھیں۔ اپنے کپڑوں کو بیشنا کے اوپر مت سکھانیں۔ اس بات کو یقینی بنانیں کہ بیشنا کو نہیک طرح سے رکھا بوا ہے اور وہ آسانی سے زمین پر نہیں گر جائے گا۔

عطر (اسینشل آنل)

- زیادہ تر کشید کئے کئے تیل آتشکیر مانعات ہوتے ہیں۔ تیل کی بہت زیادہ مقدار کو ذخیرہ نہ کریں۔ انہیں براہ راست سورج کی روشنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
- کسی تبخر کر (بیپرانزا) کو استعمال کرتے وقت، کمرے کو اچھی طرح بوا دار رکھیں۔ کسی بیٹی کی طرح کے تبخر کو آتشکیر مواد کی نزدیک مت رکھیں اور نہ میں اسے کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ہوا زیادہ ہو۔ تبخر کر کو چھوڑ کر رکھیں نہ جائیں۔ تیل شامل کرنے سے پہلے شعلہ بجھا دیں۔ جس تبخر کر پر درازی پڑتی ہوں اسے استعمال مت کریں۔
- کسی برقی تبخر کر میں بہت زیادہ پانی شامل نہ کریں کیونکہ اس سے پانی چھلنکنے کی صورت میں اس کی بیرونی سطح اور پاور کوڑہ تر بوا سکتی ہے۔

سونے جانے سے پہلے اطراف کا جائزہ لین

- باقرچی خانے، ریانش کمرے اور سونے کے کمرے کے دروازے بند کر لین۔ اس سے اگر آپ کے سونے کی حالت میں آک لگے کی تو وہ پھیل نہیں سکتے گی۔
- یقینی بنائیں کہ کیس سے چانسے والے تمام لوازمات اور منی کے تبل کے چولہے بند ہیں اور سکریٹس بھی ہوئی ہیں۔
- یقینی بنائیں کہ بھلی سے چانسے والے تمام لوازمات جیسے



چھت

یقینی بنائیں کہ چھت کے باہر نکلنے کے دروازے، اندر سے کسی چاہی کے استعمال کے بغیر پاسانی اور بلا مشقت کھولے جا سکتے ہیں۔

چھت کو تمام رکاوٹوں سے پاک رکھیں۔ آگ لگنے کی صورت میں یہ ایک عارضی پناہ گاہ کے طور پر کام آ سکتی ہے۔



محفوظ ڈیوڑھیاں

محفوظ ڈیوڑھیوں کے از خود بند بولے والے دروازوں کو بروقت بند بس رکھنا چاہئے۔

زینے

زینے کو رکاوٹ سے پاک رکھیں۔ یاد رکھیں کہ آگ لگنے کی صورت میں زینے پاہر جانے کا ایم وسیلہ ہوتے ہیں۔



لفش

اگر یہ شبہ بو کہ متعلقہ عمارت میں آگ لگی بونی سے تو اس کی لفت کا استعمال نہ کریں۔

دروازے اور گیش

بڑے دروازے (کیش) سرکوان بونے چاہیں تاکہ کھلے بونے پر عام رابداری، برآمدہ یا زینہ میں رکاوٹ کا سبب نہ بنیں۔

آرائشیں (ڈیکوریشن)

آرائش کے عرصے میں، رنگ، رقیق گر (تہن) یا دیکر آتشکیر مانع اشیاء کو احتیاط سے سنبھالیں، بالخصوص بہت زیادہ طیران پذیری والے آتشکیر مانعات کو انہائے وقت۔

بلا ضرورت، آتشکیر اشیاء جیسے پیٹرول، مش کے تیل اور تہن، وغیرہ کو ذخیرہ نہ کریں۔ آتشکیر اشیاء کو غیر نامزد خطرناک گوداموں میں متعلقہ مستثنی مقدار سے زیادہ ذخیرہ نہ کریں۔

کثیر سالمی مرکب (پولی یورٹھین) سے پالش کرنے کے بعد، تمام کھڑکیوں کو کھول دین تاکہ پاور آن کرنے یا آگ جلانے سے پہلے کھبر کے اندر جمع شدہ آتشکیر کیسین منتشر ہو کر نکل جائیں۔



فائز اسٹیشن کی تنصیبات

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے اب خانہ جانتے ہیں کہ آپ کی عمارت میں نصب شدہ فائز سروس کی تنصیبات، مثال کے طور پر آک بجهانے کے آلات، آک بجهانے کی نلکیوں میں لکے پہن، وغیرہ کو کس طرح سے عمل میں لانا ہے۔

آپ کو چاہئے کہ فائز سروس کی تنصیبات کو محفوظ حالات کے تحت استعمال کرنی لور صرف اس صورت میں جب آپ ایسا کرنے کے سلسلے میں پر اعتماد ہوں۔ فائز سروس کی تنصیبات کے استعمال کی وجہ سے آپ کے باہر نکل جانے میں تاخیر واقع نہیں ہوئی چاہئے۔

فائز سروس کی تمام تنصیبات کا کسی رجسٹرڈ نہیکدار سے کم سے کم برا 12 مہینوں میں ایک مرتبہ معافہ کروالینا چاہئے جیز ضروری ہے کہ کسی بھی بہ قاعدگی کے پانے جانے کی صورت میں اس کی مرمت کر لی جائے۔ آک بجهانے کے آلات کو عام طور پر چھوٹی آک سے نعمت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔




ذیل میں موجود آک بجهانے کے آلات اور آک روکتے کی دھمات سے بنی چادریوں کی کچھ عمومی اقسام بین اور ان کا استعمال دیا جا رہا

ہے:

1۔ کارین ڈائی اکسائڈ

استعمال: برقی آک، آتشگیر مانعات، نازک ساز و سامان، اہم دستاویزات یا پند جگہوں میں آک پر۔

نوٹ: بخارات سے دم کھٹ جانے کا۔ استعمال کے بعد کھلی فضا میں نکل جائیں۔



چلانے کا طریقہ :

a۔ آک بجهانے کے آئے کو آک لکھ کے مقام پر لے آئیں اور ایک محفوظ فاصلہ رکھیں۔

b۔ چلانے کے دستے آپریشنگ بینڈل کی حفاظتی سیپٹی (Safety pin) پن کو باہر نکال لیں، اور اخراجی سینگ نما حصہ کا رخ جلتے مواد کو طرف کر دیں۔

c۔ آپریشنگ بینڈل کو دبائیں تو کنٹرول کی چابی کھل جانے کی پہر اخراجی سینگ نما حصے میں مائع حالت میں موجود کارین ڈائی اکسائڈ بخارات میں تبدیل ہو کر پھیل جائے گی، اور اس اخراجی سینگ نما حصے کے راستے سے نکل کر، جلتے مواد کو دباتے ہونے آک کی تہہ میں جا کھنسے گی۔

d۔ آک کے بجھے جانے کے بعد آپریشنگ بینڈل کو چھوڑ دیں تاکہ کیس کا اخراج رک جائے۔

2. پانی کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات



استعمال: لکڑیوں، ٹیکستانڈز اور کاغذ میں لکی آگ پر۔

ممنوعہ استعمال: برقی یا آتشکیر مانعات یا دھاتوں پر۔

چلانے کا طریقہ:


a. آگ بجهانے کے آئے کو آگ لکنے کے مقام پر لے آئیں اور ایک محفوظ فاصلہ رکھیں۔

b. حفاظتی (سیپی) پن کو بابر نکال لین، اور ٹونٹی کا رخ جلتے مواد کی طرف کر دین۔

c. آپریشنگ بیسٹل کو دیاں۔ گیس کی نلکی کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات کے لئے، ان کی گیس کی نلکی کو ان کا کھوڑا چھید دے کر اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو جائے گی، اور اسی وقت، کنشول کی چابی کھل جائے گی۔ ذخیرہ شدہ دباؤ کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات کے لئے، کنشول کی چابی بھی کھلے گی، جبکہ سیلنڈر میں موجود پانی ٹونٹی کے ذریعہ دباؤ کے ساتھ بابر نکل آئے گا۔

جلتے مواد کو نہیں کرنے کی غرض سے پانی کے دھارے کا رخ آگ کی تہ کی جانب کرنے کے لئے ٹونٹی کو اس کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔

d. آگ کے بجھ جانے کے بعد، آپریشنگ بیسٹل کو چھوڑ دیں تاکہ گیس کا اخراج روک جائے۔






3۔ خشک پاؤڈر کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات (کیس کی نلکی / ذخیرہ شدہ دباؤ)

استعمال: زیادہ تر آگ، آتشکنیر مانعات، دھمات میں لکی آگ یا برقی آگ۔

چلانے کا طریقہ :



a۔ آگ بجهانے کے لئے کو آگ لکنے کے مقام پر لے آئیں اور ایک محفوظ فاصلہ رکھیں۔

b۔ حفاظتی (سیپٹی) بن کو آپرینگ بینڈل میں سے باہر نکال لیں، اور ٹونٹی کا رخ جلتے مواد کی طرف کر دیں۔

c۔ آپرینگ بینڈل کو دبانیں۔ کیس کی نلک کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات کے لئے، ان کی کیس کی نلکی کو ان کا کھوڑا چھید دے گا۔ اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہو جائے گی، اور اسی وقت، کنٹرول کی چابی کھل جائی گی۔ ذخیرہ شدہ دباؤ کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات کے لئے، کنٹرول کی چابی بھی کھلے گی۔ دونوں صورتوں میں، اس کے سیلنڈر میں ذخیرہ کیا کیا خشک پاؤڈر خود بخود اس کی ٹونٹی کے ذریعہ میں ذخیرہ شدہ دباؤ سے باہر نکل آتے گا۔ ٹونٹی کو ہم آبیک کریں تاکہ خشک پاؤڈر کا رخ آگ کی تہہ کی طرف ہو جائے اور وہ جلتے مواد کو دبا سکے۔

d۔ آگ کے بجهے جانے کے بعد، آپرینگ بینڈل کو چھوڑ دیں تاکہ خشک پاؤڈر کا اخراج رک جانے۔

4. کلین ایجنٹ آک بجهانے کے آلات



استعمال: برقی آک، آتشکیر مانعات، نازک ساز و سامان، ابم دستاوریات پر۔


چلانے کا طریقہ :

اگ بجهانے کے آئے کو آک لکنے کے مقام پر لے آئیں اور ایک محفوظ فاصلہ رکھیں۔

ٹ چلانے کے دستے آپرینٹنگ بینڈل کی حفاظتی (سیفٹی) بن کو باہر نکال لیں، اور ٹونٹی کارخ جلتے مواد کی طرف کر دیں۔

عد آپرینٹنگ بینڈل کو دبائیں تو کنسول کی چابی کھل جائے گی۔ اس میں موجود کیس، جلتے مواد کو دباتے ہوئے اس کی ٹونٹی کے ذریعہ سے آک کی تھہ کی طرف خارج بوکی۔

اگ کے بجھے جانے کے بعد آپرینٹنگ بینڈل کو چھوڑ دیں تاکہ کیس کا اخراج رک جائے۔





۵۔ فوم کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات (کیس کی نلکی / ذخیرہ شدہ دباؤ)

استعمال: آتشکش مانعات پر مشتمل آگ پر

ممنوعہ استعمال: برقی آگ


چلانے کا طریقہ :

۱۔ آگ بجهانے کے آئی کو آگ نکسے کے مقام پر لے آئیں اور ایک محفوظ فاصلہ رکھیں۔

۲۔ حفاظتی (سیپی) پن کو آپرینگ بینڈل میں سے باہر نکال لیں، اور نونسی کارخ جلتے مواد کی طرف کر دیں۔

۳۔ آپرینگ بینڈل کو دبائیں۔ کیس کی نلکی کی قسم کے آگ بجهانے کی آلات کے لئے، ان کی کیس کی نلک کو ان کا کھروڑا چھید دے کا۔ اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو جائے گی، اور اسی وقت، کنٹرول کی چابی کھل کر جانے کی ذخیرہ شدہ دباؤ کی قسم کے آگ بجهانے کے آلات کے لئے، کنٹرول کی چابی بھی کھلے گی۔ دونوں صورتوں میں، اس کے سیلندر میں ذخیرہ کیا گیا فوم کا محلول اس کی نونس کے ذریعہ سے باہر نکل آئے گا۔ نونس کو بہم آپنک کریں تاکہ وہ فوم اسی طرف کی اندروںی دیوار کے سامنے کا رخ کرے یہاں تک کہ وہ فوم سارے جلتے تیل یا آتشکش مانع پر بہے جائے اور بالآخر اسے دبا دے۔

۴۔ آگ کے بجھے جانے کے بعد، آپرینگ بینڈل کو چھوڑ دیں تاکہ فوم کا اخراج روک جائے۔



6. آک روکنے کی دھات سے بنی چادریں (فائز بلینکٹس)

استعمال: آتشکش مانعات پر مشتمل آک، جیسے باورچی خانے اور لیبارٹری میں لک چھوٹی آک۔

عملی طریقہ: ذیہ سے آک بجھانے کی چادر نکالیں اور اسے شعلوں پر بجھا دین تاکہ بوا کا راستہ مسدود ہو جائے۔ منبع حرارت کو آف کر دین اور اس چادر کو اسی طرح رینٹے دین یہاں تک کہ جلتا مواد نہیں پڑ جائے۔



ایمرجنسی منصوبہ بندی



- اپنی فیملی کے ساتھ مل کر آک لکنے کی صورت میں باہر نکلنے کا کوئی ایمرجنسی راستہ تفصیلاً مرتب کریں، اور ایک ملٹی کام مقام طے کریں۔ سب سے زیادہ خطرناک وقت رات کا ہوتا ہے کہ جب متعاقہ فیملی سو رسی بوتوی ہے۔ پہلے سے سے باہر نکلنے کے طریقوں اور راستوں کی منصوبہ بندی کر کے رکھیں۔
- بیمار، سن رسیدہ، معذور اور کمسن افراد کی لئے جو خود سے باہر نہیں نکل سکتے خاص انظمات کریں۔
- رات کی وقت میں آک لکنے کی مشقیں کریں اور سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ منصوبہ بنائیں۔
- اپنی عمارت سے باہر جانے کی موقع پر، اس پرستے باہر نکلنے کے راستے میں جس جس دواڑے سے آپ گزرنے جانیں اسے بند کرے جانیں۔ اس سے دھوکا اور آک ایک محدود حد تک پھیلیں گے اور اس کی نتیجہ میں کم نقصان بوکا۔
- آک لکنے کی صورت میں جتنی جلدی ہو سکے 999 ملا کر آک بجهانے کے محکمہ کو کال کریں۔
- آک سے پہنچ کے لئے کہہ کی اچھی دیکھ ریکھ ایک لازمی ضرورت ہے۔ اکر، بد قسمت سے، آپ کو آک سے نہیں پڑے، تو اس سے پرسکون انداز میں نہیں۔

چکنائی یا تیل پر مشتمل آک کے لئے



- جلش چکنائی یا تیل پر براہ راست پانی استعمال مت کریں۔
- جلس چکنائی کا کوئی تسلی نہ الہائی۔
- کسی تسلی میں موجود چکنائی یا تیل میں لکی آک کو بجهانے کے لئے، کیس کی فراہمی کا سلسہ (کیس سپلانی) بند کر دیں اور اس تسلی کو کسی ڈھنکن یا کسی پلیٹ سے ڈھانپ دیں۔ اکر لیاس، کھانا پکانے کی چربی یا دیکھ آتشکیر مانعات میں آک بھڑک آنہیں، تو اس آک کو دیانتے کے لئے فائر بلینکس کو کسی اسٹوانی چابیسی، زیادہ بہتر یہی ہے کہ فائر بلینکس کو کام لینا چاہیے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ فائر بلینکس کو کام دیوار پر لکا ہو۔ دھات کے ڈبوں میں رکھا جائیں جو دیوار پر لکا ہو۔
- اک آک پہلی جانے تو پانی کو صرف اطراف میں سی استعمال کرنا چاہیے۔

بجلی سے چلنے والے آلات میں آگ بھڑک اٹھنا

یہ کریں: میں سوچوں کسہ کرنٹ کو بند آف) کریں یا جس میں آگ لکی ہو اس سامان کا پدک نکال لیں۔

مت کریں:

بجلی سے چلنے والے آلات پر چلنے حالت میں پائی ڈالنا۔

صرف یہ استعمال کریں:

بجلی سے چلنے والے آلات پر مشتمل آگ کی لئے خشک پالوڑ یا کاربین ڈائی آکسائیڈ کی آگ بجهانی کے آلات لیکن اس کی کرنٹ کو بند آف) کرنا مت یہلوں۔

آپ کے کپڑوں میں آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہئے

- اگر آپ کے کپڑوں میں آگ لک جائیں، تو فوراً لیٹ جائیں۔
- تاکہ شعلے اور آپ کے چہرے تک نہ پہنچ جائیں۔
- اور پھر سارے فرش پر کھومنٹے رہیں۔ کول کول زخمیں۔
- بہتر ہے بوا کا کہ، آپ فرش پر لامکتے کے دوران خود کو کس بنے ہونے کپڑے سے لیپٹ دیں (جیسے کوئی کمبل، قالین، کوت، پردم، ذریستک کاؤن، تولیہ، وغیرہ) لیکن ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں نہ چلنے میں ایک اگر آپ کے سامنے کس شخص کا لباس آگ پکڑ لی، تو اسے فوراً طور پر لینٹے کو کریں، اس کے بعد کوئی غالجہ، چنانی، قالین، وغیرہ کو جلدی سے انہا کر اس کے گرد لیپٹ دیں۔ محتاط رہیں کہ کہیں آپ کا اپنا لباس آگ نہ پکڑ لے۔



قانونی تقاضا

بابر نکلنے کے ذرائع میں رکاوٹ بننے یا بابر نکلنے کے ذرائع کو مغلل کرنے والی کسی بھی شے کو یونیٹ چھوڑ دینا ایک جرم شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کے جرم کے ارتکاب کے نتیجہ میں پیشگی تنبیہ کے بغیر براہ راست قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے۔

اس طرح کے کسی بھی جرم کے مرتکب بر فرد کو پہلے ارتکاب پر \$100,000 کا جرمائیہ دینا ہوگا؛ جبکہ بعدازان پر مرتبہ \$200,000 کا جرمائیہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک سال کی قید بھی پہنکتی ہو گی؛ نیزہ، کسی بھی صورت میں، جن دونوں یہ جرم کا سلسلہ جاری رہے کا امن کے بردن کے عوض \$20,000 کا مزید ایک جرمائیہ عائد کیا جائے گا۔

(یکم جولائی 2004 سے نافذ الحکم)

香港特別行政區政府新聞處設計
政府物流服務署印
Designed by the Information Services Department
Printed by the Government Logistics Department
Hong Kong Special Administrative Region Government