

二零一一年一月二十七日
第二十七次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱風槽系統</u></p> <p>消防處解釋草擬的通函將要求預隔熱板製造的風槽設置花灑系統，在每隔 3 米風槽距離設置花灑頭。有會員擔心如果落實執行花灑系統裝置，將會引致技術和經濟的問題，特別是改裝工程項目；此外加裝花灑系統的喉管也會帶來額外的成本開支及延長工程的進度。鑑於業界有不同意見，消防處會將草擬通函給各會員傳閱，然後再作商議。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>會員提出數個通風/空氣調節控制系統的驗收安排草稿圖解，消防處將會與業界開會商討。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的防火閘檢查</u></p> <p>消防處滙報已完成四間新建築物的防火閘抽查情況。在抽查其中一間新建築物時發現有高比例的防火閘存在著安裝缺點。消防處已把視察報告呈交屋宇署跟進。</p>
4	<p><u>通風年檢證書審查</u></p> <p>消防處指出收到的通風年檢證書仍有以下錯誤：</p> <ul style="list-style-type: none">i) 發現防火閘「沒有法蘭」而非「防火閘沒有牢固地安裝」。ii) 提供一份通風系統的檢查表，而非一份缺點列表。 <p>消防處強調通風年檢證書是一份正式的法定文件，通風註冊承辦商應當清楚和正確地填寫這份文件。</p>
5	<p><u>通風系統年檢的宣傳</u></p> <p>消防處最近於各個電台和電視台播放消防安全信息，其中包括「樓宇/處所通風系統應每年進行檢查一次」。各會員可向通風系統課索取宣傳海報和傳單派發給業委會、樓宇/處所的擁有人及公眾人士，以協助宣傳。</p>