

二零一二年七月二十六日
第三十三次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板製造的風槽系統</u></p> <p>消防處現正進行探討預隔熱板風槽系統於英國防損委員會灑水系統規則上提供額外灑水系統的要求。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>消防處已發送有關持牌處所通風/空氣調節控制系統的修訂圖則給各委員。香港註冊通風系統承建商協會(HKRVCA)和香港空調及冷凍商會將會進行研究及提供意見。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的防火閘檢查</u></p> <p>消防處收到 HKRVCA 於 2012 年 5 月寄給屋宇署關於「新建築物在入伙前的防火閘檢查」的信件副本。消防處指出上述問題是屬於屋宇署的管轄範圍，消防處已將試驗檢查計劃的結果遞交屋宇署跟進。</p>
4	<p><u>通風年檢證書審查</u></p> <p>消防處報告食物處所牌照的續牌程序仍在審議中。</p>
5	<p><u>實施註冊消防工程師計劃以推行第三方參與消防安全審批修訂計劃</u></p> <p>消防處報告營商環境影響評估(BIA)已於 2012 年 6 月開始。</p>
6	<p><u>綜合發牌、消防安全及檢控系統(LIFIPS)</u></p> <p>HKRVCA 提出會員在網上填報「年檢證書」有一些問題。消防處將會研究解決問題及作出回覆。</p>
7	<p><u>偽造「年檢證書」</u></p> <p>HKRVCA 於 2012 年 6 月寄信與食物環境衛生署關於二個偽造持牌處所「年檢證書」的個案，而有關的 RSC(V)已向警務處報案。消防處指出為了避免再發生同類事件，通風系統的擁有人需要在雇用 RSC(V)前核實其身分及建議加強向公眾宣傳 RSC(V)的資訊。HKRVCA 可聯絡食物環境衛生署及屋宇署加強宣傳和在其網頁內列明應雇用 RSC(V)進行通風系統年檢的要求。</p>