

二零一五年九月八日
第四十五次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1.	<p><u>持牌處所的 電力聯鎖與 通風/空氣調節控制系統</u></p> <p>主席表示感謝業界提名 4 位業界成員代表參與工作小組。主席提出如再沒有收到更多提名，消防處通風課會發出工作小組成員名單然後安排第一次會議。主席歡迎業界代表就修訂通函草案發表意見。</p>
2.	<p><u>消防處通風課宣傳計劃</u></p> <p>主席報告宣傳媒體包括在收音機和 YOU-TUBE 短片播放已經啓用。主席補充部份推廣消防裝置和通風系統年檢檢查的海報已分發給業界人士，仍有小部份可以在消防處通風課索取。此外，主席提及有關指導/示範輸入通風年檢證書 表格 新版的 範本及 關於通風系統視察中常見的違規和錯誤的清單已上載於 消防處網站。</p>
3.	<p><u>在屋宇署網站內 有關 註冊通風承辦商 的聯絡資料</u></p> <p>通風承辦商代表表示，他們 已經收到屋宇署回覆他們 有關張貼註冊通風承辦商 聯絡資料 在 屋宇署 網站 的要求。通風承辦商引述屋宇署 的回覆，暫時沒有必要在 屋宇署 網站進一步顯示通風承辦商 的聯絡資料 。</p> <p>通風承辦商代表表示他們會就項目進一步與 屋宇署 跟進。</p> <p>此項目將 於下次會議被刪除。</p>
4.	<p><u>其他事項</u></p> <p>主席報告消防處通風在一些持牌處所範圍發現有預隔熱板被誤用作空氣管道連接到風機盤管。[即 香港法例第 132CE 章附表所列處所通風設施規例]</p> <p>主席提醒業界預隔熱板只適用於香港法例第 123J 章建築物(通風系統)規例的場地並符合消防處 1/2014 通函的條件和要求。</p> <p>根據 2014 年效率促進組研究報告，主席表示消防處通風課就樓宇通風系統已展開風險分析。風險分析已經選定了以下三種火災風險相對較高的樓宇通風系統。</p> <p>(1) 安老院內設有 穿過的防火間隔 的樓宇通風系統；</p> <p>(2) 幼兒中心內設有穿過的防火間隔的樓宇通風系統；</p> <p>(3) 已檢查和確定的指定商業樓宇(SCBs)的，不包括已遵從消防安全指示遵從 / 放行的樓宇。</p> <p>根據消防處推行的風險分析，消防處通風課 將會 發出勸喻信件並附有“通風系統年檢知多一點點”的小冊子給建築物的業主/管理公司。消防處通風課會將第一批勸喻信件發給幼兒中心及安老院，隨後展開隨機檢查。</p>