

二零一四年八月十四日
第四十一次通风装置联络小组会议摘录

1.	<p><u>预隔热板的风槽系统</u></p> <p>主席报告，VILG 于 2014 年 5 月 14 日赞同的通函草案已提交消防处高级管理层审议。为了避免对业界造成任何不必要的误导，主席提醒会员在消防处未有正式宣布推出通函之前切勿将草案分发给任何地方。主席将保持通知会员有关进展情况。</p>
2.	<p><u>电气联锁与持牌处所通风/空气调节控制系统</u></p> <p>主席报告，消防处已收到 HKRVCA 于 2014 年 6 月 3 日就要求安排澄清某些涉及 VAC 于持牌食肆处所的个案。消防处政策课及区域办事处及通风课于 2014 年 6 月 27 日与 HKRVCA 代表已举行会议。借着本次会议的机会，主席概括了 4 个个案关于电气联锁设置的 VAC 原理图旨在带出一些常见做法和业界的一般做法但这些个案并不视为全面的。主席补充说，通函草案先前已分发给 VILG&FSSAG 成员征求意见，但并没有收到任何意见。然而，主席同意通函草案可以再次重新征求意见，以方便 VILG 成员审查和在下一 VILG 会议之前提出意见。</p>
3.	<p><u>新建筑物在入伙前的防火闸认证</u></p> <p>主席指出，PNRC25 “提交建筑工程竣工证明书及建材制品的计划” 采取了立竿见影的效果但除了在 2013 年 9 月 9 日或之前的建筑物或正在开展建筑工程的建筑物。据了解，第一批由注册通风承办商通过认证的新安装防火闸是大致完成建筑工程和已安装防火闸的情况。HKRVCA 会对 PNRC25 的实施细节与 BD 会议。如果有进一步的信息从 BD 获得将会再通知各会员。</p>
4.	<p><u>实施注册消防工程师计划以推行第三方参与消防安全审批修订计划</u></p> <p>主席报告说，起草新的立法法案正在进行中，并预计在 2015 至 2016 的财政年度将提交立法会。</p> <p>主席建议本项目将在这一阶段冻结是由于法律起草工作须要时间的原因为。这个项目将大约 12 个月后再次提出。</p>
5.	<p><u>年检通风系统</u></p> <p>主席表示，加强及落实通风系统年检查的宣传计划草案正由消防处通风课预备。鉴于考虑到相关的性质并与 BD 协商后，宣传的方向将集中在注册通风承办商，建筑业及物业管理等行业。与高层管理层商议得出的结果，消防处通风课将会在实施前简介有关的宣传计划给各会员。</p>

6.	<p><u>防火闸的标准</u></p> <p>主席表示，这个项目应该删除，因为会员已经理解防火及排烟防火闸可能在屋宇署及消防处之间因不同的应用而变化的要求。</p>
7.	<p><u>提交通风年检证书常见的错误</u></p> <p>HKRVCA 报告说，业界人士已参加 2014 年 5 月 21 日下午 2 时至下午 5 时 在香港生产力促进局举办的研讨会。主席感谢 HKRVCA 提供一个场地给消防处通风课简介及提出有关该部门最近进行了观察一些常见的错误。</p>
8.	<p><u>以新板本的表格提交通风年检证书</u></p> <p>鉴于 2014 年 11 月 21 日将提出全面实施提交通风年检证书新板本的表格，HKRVCA 表达了对新板本表格的设计和使用的关注。主席欢迎会员提供他们对新板本表格的意见并予以消防处作整合，以使其将来的版本更为适合使用。主席提醒，对于在新板本表格有任何的修改将涉及大量的资源和时间。主席鼓励注册通风承办商全面采用新板本的表格，如对新板本的表格设计上有任何意见也欢迎提出。</p> <p>通风商会表示，一些注册通风承办商可能在使用计算机制成的新板本表格出现困难。敬请要求消防处接纳及接受这些注册通风承办商提交手写的新板本表格。基于这些注册通风承办商可能在使用计算机制成的新板本表格使用上有困难，消防处通风课会考虑个别情况。</p>