

2021年6月24日  
第66次通風裝置聯絡小組會議摘錄

2	<b><u>上次會議產生的事項</u></b>
2.1	<b><u>檢閱防護範圍內有關防火和防煙的防護要求</u></b>  <p>香港註冊通風系統承建商協會(HKRSVCA) 的陳先生提交了一組修訂後的通風圖紙以說明防火間隔牆的防火閘的典型設置，及展示當中在防護廊 / 防護範圍內的防火天花安裝防煙防火閘的八個不同場景，並於 22.6.2021 向通風裝置聯絡小組(VILG)徵詢意見。通風系統課(VD) 的官方意見已於 23.6.2021 發給香港註冊通風系統承建商協會(HKRSVCA)。會議成員建議對《建築物消防安全守則》(2011年)中所定義的受保護大堂和出口，應於擬議樓層平面圖中簡化演譯。陳先生同意以示意圖的形式演示並再徵詢意見。</p>
2.2	<b><u>持牌處所內的通風系統的驗收檢查</u></b>  <p>香港註冊通風系統承建商協會(HKRSVCA) 於 23.6.2021 提交了一組修訂後的通風圖紙以展述持牌處所的通風系統及共用風槽於間隔牆壁上安裝防火閘的例子，以供通風裝置聯絡小組(VILG)在會議上討論。通風系統課(VD) 同意方案的基本原則，並就業主和持牌處所負責人檢查防火閘的責任提出意見。香港註冊通風系統承建商協會(HKRSVCA) 同意優化圖紙並加上附註以再徵詢意見。</p>
2.3	<b><u>專利廠商製造的防火閘的安裝方法</u></b>  <p>秘書表示沒有關於這個事項的進一步更新。此項將被刪除。</p>
2.4	<b><u>檢閱消防處通函第 4/96 第 XI 部分</u></b>  <p>秘書通知成員通函中的“機械通風系統”的建議更新已於 11.5.2021 召開的第一次工作小組會議上進行討論。第二次工作小組會議將於 16.7.2021 舉行，成員將在下一次通風裝置聯絡小組(VILG) 會議上收到最新資訊和建議。</p>