

2021年9月16日  
第67次通風裝置聯絡小組會議摘錄

2	<b><u>上次會議產生的事項</u></b>
2.1	<b><u>檢閱防護範圍內有關防火和防煙的防護要求</u></b>  <p>香港註冊通風系統承建商協會(HKRVCA)提交了一組示意圖作為例子以說明防火間隔牆的防火閘的典型設置，及展示當中在防護門廊 / 防護範圍內的防火天花安裝防煙防火閘的八個不同場景並向通風裝置聯絡小組(VILG)徵詢意見。會議期間成員發表的意見綜合如下，包括 1) 省略部份與防護範圍通風無關的示意圖；2) 提供圖表中煙霧探測器的註釋；3) 為示意圖提供合適的標題。圖表將會作出相應修改。</p> <p>關於消防處通函第 4/96 號通告第 XI 部份第 5.3 條規定的防護範圍內防火防煙的防護要求，成員建議在下一次工作小組會議上檢討和完善該條款。</p>
2.2	<b><u>持牌處所內的通風系統的驗收檢查</u></b>  <p>香港註冊通風系統承建商協會(HKRVCA)提交了一份概念圖和一組通風示意圖作為有關通風系統佈局的說明範例，其中如持牌處所的風槽系統及共用風槽於間隔牆壁上安裝防火閘的例子，以供通風裝置聯絡小組(VILG)討論。成員同意概念圖的一般原則。會議期間匯總了成員對示意圖的意見，包括：1) 為圖紙提供合適的標題；2) 提供防火閘檢驗責任劃分備註。這些示意圖將被用作詳細說明的目的。目標是在下一次通風裝置聯絡小組(VILG)會議上通過概念圖並附加到會議記錄作為附件。</p>
2.3	<b><u>檢閱消防處通函第 4/96 第 XI 部份</u></b>  <p>秘書通知成員將於 21.10.2021 召開第 3 次工作小組會議及進一步檢討通函有關電池房和危險品倉的部份。為了更好地收集不同方面的專業意見，將邀請其他團體，例如屋宇署，機電工程署，香港房屋委員會，消防工程師學會，消防工程師協會等等。</p>