

二零一二年七月二十六日
第三十三次通风装置联络小组会议摘录

<u>1</u>	<u>预隔热板制造的风槽系统</u> 消防处现正进行探讨预隔热板风槽系统于英国防损委员会洒水系统规则上提供额外洒水系统的要求。
<u>2</u>	<u>持牌处所通风/空气调节控制系统的检查</u> 消防处已发送有关持牌处所通风/空气调节控制系统的修订图则给各委员。 <u>香港注册通风系统承建商协会(HKRVCA)</u> 和 <u>香港空调及冷冻商会</u> 将会进行研究及提供意见。
<u>3</u>	<u>新建筑物在入伙前的防火闸检查</u> 消防处收到 HKRVCA 于 2012 年 5 月寄给屋宇署关于「新建筑物在入伙前的防火闸检查」的信件副本。消防处指出上述问题是属于屋宇署的管辖范围，消防处已将试验检查计划的结果递交屋宇署跟进。
<u>4</u>	<u>通风年检证书审查</u> 消防处报告食物处所牌照的续牌程序仍在审议中。
<u>5</u>	<u>实施注册消防工程师计划以推行第三方参与消防安全审批修订计划</u> 消防处报告营商环境影响评估(BIA)已于 2012 年 6 月开始。
<u>6</u>	<u>综合发牌、消防安全及检控系统(LIFIPS)</u> HKRVCA 提出会员在网上填报「年检证书」有一些问题。消防处将会研究解决问题及作出回复。
<u>7</u>	<u>伪造「年检证书」</u> HKRVCA 于 2012 年 6 月寄信与食物环境卫生署关于二个伪造持牌处所「年检证书」的个案，而有关的 RSC(V)已向警务处报案。消防处指出为了避免再发生同类事件，通风系统的拥有人需要在雇用 RSC(V)前核实其身分及建议加强向公众宣传 RSC(V)的信息。HKRVCA 可联络食物环境卫生署及屋宇署加强宣传和在其网页内列明应雇用 RSC(V)进行通风系统年检的要求。