

二零一五年九月八日
第四十五次通风装置联络小组会议摘录

1.	<p><u>持牌处所的 电力联锁与 通风/空气调节控制系统</u></p> <p>主席表示感谢业界提名 4 位业界成员代表参与工作小组。主席提出如再没有收到更多提名，消防处通风课会发出工作小组成员名单然后安排第一次会议。主席欢迎业界代表就修订通函草案发表意见。</p>
2.	<p><u>消防处通风课宣传计划</u></p> <p>主席报告宣传媒体包括在收音机和 YOU-TUBE 短片播放已经启用。主席补充部份推广消防装置和通风系统年检检查的海报已分发给业界人士，仍有小部份可以在消防处通风课索取。此外，主席提及有关指导/示范输入通风年检证书表格 新版的模板及 关于通风系统视察中常见的违规和错误的清单已上载于 消防处网站。</p>
3.	<p><u>在屋宇署网站内 有关注册通风承办商的联络资料</u></p> <p>通风承办商代表表示，他们 已经收到屋宇署回复他们 有关张贴注册通风承办商 联络资料 在 屋宇署 网站 的要求。通风承办商引述屋宇署 的回复，暂时没有必要在 屋宇署 网站进一步显示通风承办商 的联络资料。</p> <p>通风承办商代表表示他们会就项目进一步与 屋宇署 跟进。</p> <p>此项目将 于下次会议被删除。</p>
4.	<p><u>其他事项</u></p> <p>主席报告消防处通风在一些持牌处所范围发现有预隔热板被误用作空气管道连接到风机盘管。[即 香港法例第 132CE 章附表所列处所通风设施规例]</p> <p>主席提醒业界预隔热板只适用于香港法例第 123J 章建筑物(通风系统)规例的场地并符合消防处 1/2014 通函的条件和要求。</p> <p>根据 2014 年效率促进组研究报告，主席表示消防处通风课就楼宇通风系统已展开风险分析。风险分析已经选定了以下三种火灾风险相对较高的楼宇通风系统。</p> <p>(1) 安老院内设有 穿过的防火间隔 的楼宇通风系统；</p> <p>(2) 幼儿中心内设有穿过的防火间隔的楼宇通风系统；</p> <p>(3) 已检查和确定的指定商业楼宇(SCBs)的，不包括已遵从消防安全指示遵从 / 放行的楼宇。</p> <p>根据消防处推行的风险分析，消防处通风课 将会 发出劝喻信件并附有“通风系统 年检知多一点点”的小册子给建筑物的业主/管理公司。消防处通风课会将第一批劝喻信件发给幼儿中心及安老院，随后展开随机检查。</p>