

消防安全標準諮詢小組
消防安全標準諮詢小組第二十六次會議席上討論的事項
(會議日期：二零二零年九月二十八日)

1. 加強管理以防止未經許可者接觸花灑分層閘掣

消防處通函《花灑分層閘掣管理系統》將於稍後發出。

2. 在酒店、宿舍及賓館裝設視像火警警報紅色閃燈

香港註冊消防工程公司商會將協助比較消防處通函第 4/2001 號第 I 部與屋宇署新出版的《設計手冊：暢通無阻的通道 2008》兩者的內容，並擬備概要，以供新建設課研究是否須發出新通函以反映有關變動。

3. 根據歐洲標準 12845:2003 在隱閉地方提供花灑系統保護

會上同意，如隱閉地方空間不足而在技術上無法安裝花灑系統，較可行的方法是沿用現行做法向消防處提交申請，再按個別情況審批。

4. 監察花灑系統

有關為可上鎖花灑閘及泵房內的小型閘，豁免裝設監察裝置規定的建議，香港註冊消防工程公司商會應提供關於技術限制、所涉成本、閘門位置及可獲豁免的閘門大小的補充資料，以便於下一次會議進一步討論。

5. 建築地盤辦公室的消防裝置規定

與會人士得悉豎設承建商屋棚的事宜，乃由建築事務監督透過一套自我規管機制實行監管。如地盤辦公室超出《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》訂明的樓宇參數範圍，則消防裝置規定將參考《最低限度之消防裝置及設備守則》中有關低層商業樓宇的規定予以制定。