

消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第三十二次會議席上討論的事項

(會議日期：二零一二年三月二十日)

1. 在酒店、宿舍及賓館裝設視像火警警報紅色閃燈

消防處通函第2/2012號第I部：《設計手冊：暢通無阻的通道2008》規定的視像火警警報系統，以及第II部：按英國標準5839-1:2002+A2:2008裝設的火警偵測與火警警報系統核對表，已於二零一二年二月二十八日發出，並將於稍後上載至消防處網站。由於無需再就此項目作出任何行動，成員同意從議程中刪除此項目。

2. 本地採用包含 BSEN 12845 的 LPC 規定

通函擬稿的最終版本於二零一二年一月再次送交成員傳閱，以徵詢他們的意見。處方並無收到其他意見。為切合本地業界的做法，在「表二：將由修訂條件（英國防損委員會編訂並包含BS EN 12845:2003的自動花灑裝置規定）取代的條款」中，第2.118項已經修訂，並加入第2.119項。經修訂的表TB210.T5將取代表16，以加入有關高層樓宇的水壓規定。當消防處通函第3/2012號的擬稿最終獲得通過後，本處便會發出該通函，並將之上載至本處網站。

3. 高層樓宇花灑裝置的獨立泵機組

成員在上一次會議中總結，應繼續採用有關高層樓宇花灑裝置使用獨立泵機組或設有多個出水口的泵機的規定，以遵循有關做法及符合 **BS 5306** 第二部分第 13.2 條的要求。

4. 豁免升降機槽頂部的火警／煙霧偵測器

由於成員已在上一次會議中同意及通過在升降機槽安裝煙霧偵測器的要求，無需再就此項目作出跟進行動，因此，成員同意從議程中刪除此項目。

5. 在普通火警危險中使用隱蔽式／半隱蔽式花灑

在上次會議中，成員同意並總結出隱蔽式／半隱蔽式花灑不適合用於地庫的花灑裝置及需要快速感應型花灑的地方。由於無需再就此項目進行討論／作出任何行動，成員同意從議程中刪除此項目。

6. 含受管制物質滅火筒於政府憲報內除名

消防處已向持有獲准貯存第 5 類第 3 分類危險品認可信的燃料缸室擁有人／大廈管理公司發出通知。由於無需再就此項目作出任何行動，成員同意從議程中刪除此項目。

7. 固定消防泵及中途泵和花灑泵及花灑中途泵等的聯鎖系統

成員已詳細討論此事，結論是現時聯鎖系統的設定，應按照《最低限度之消防裝置及設備守則》的要求予以保留，而在進行認可檢查時，應對固定消防泵和消防中途泵進行獨立測試。上述安排亦適用於附中途泵的自動花灑系統及水簾系統。

8. 消防裝置及花灑泵應急發電機的許可容量

成員已詳細討論此事，結論是為安全起見，應急發電機的容量須按照《最低限度之消防裝置及設備守則》第5.8項的要求計算；情況特殊的個案可獲個別處理。鑑於聯鎖後一旦發生外部火警，可能同時影響數個系統，因此有關聯鎖的規定，並不適用於花灑系統和應急發電機系統。

9. 聲響/視像警報系統

成員就此事交流意見和詳加討論。由於涉及複雜內容，成員同意成立工作小組處理。

10. 火警警報系統

成員就此事交流意見和詳加討論，結論是香港註冊消防工程公司商會所提有關容許主警鐘安裝在消防喉轆裝置處兩米範圍內的建議可予接納，惟有關的聲壓級須符合消防處的規定。

11. 檢討PPA 104（隨消防處通函第1/2006號發出）

上述第 9 項提及的新工作小組將舉行會議，對本項進行檢討。

12. 低層花灑裝設熱能收集器

會上澄清，裝設熱能收集器並非消防處的規定，因此對於香港註冊消防工程公司商會建議不安裝熱能收集器，處方並不反對。不過，處方提醒成員，安裝低層花灑須符合消防處的規定。