

二零一一年四月二十八日  
第二十八次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板製造的風槽系統</u></p> <p>香港空調及冷凍商會提議在草擬的通函中作出一些豁免和減免花灑系統的裝置，如採用預隔熱板風槽的通風系統不穿過防火間隔時則不須加設花灑系統，和增加可採用的預隔熱板風槽的長度/闊度。與及在不同的方案下的花灑系統裝置的具體要求，消防處將會與業界再作商討。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>消防處已經與業界開會，商討在不同情況下通風/空氣調節控制系統的具體驗收安排。消防處將會根據有關意見修改消防處通函編號 2/2005 的附圖，使適用於牌照申請時通風/空氣調節控制系統的驗收更加明確。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的防火閘檢查</u></p> <p>消防處已完成超過十間新建築物的防火閘抽查。發現大部份新建築物的防火閘都存在著輕微缺點，例如建築回填料不當。有部份新建築物被發現有嚴重缺點，例如防火閘的安裝方法與製造商建議的安裝方法有所偏差。處方已將視察報告呈交屋宇署以作出分析。</p> <p>消防處在審閱一間新建築物的入伙申請文件時，發現有一份「認可建築物料及產品證明書」(附錄 A, PNAP 編號 APP-13) 確認附表內的建築物料及產品的應用和效能感到滿意，是由一位通風註冊承辦商簽署，但在抽查該建築物的防火閘過程中，仍發現存在著嚴重缺點。消防處將會安排接見這有關的通風註冊承辦商，以瞭解他在此程序上的角色。</p>
4	<p><u>通風年檢證書審查</u></p> <p>消防處現正與食物環境衛生署檢討食肆牌照續牌的程序，其中包括通風註冊承辦商發出的通風年檢證書的遞交和有關的檢查程序。</p>
5	<p><u>通風系統年檢的宣傳</u></p> <p>消防處邀請各會員領取有關「樓宇和處所通風系統年檢要求」的宣傳海報和傳單，以提供給其客戶作宣傳和張貼之用。</p>