

通风系统一般通常犯的毛病

1. 通风系统的鲜风进出口位须设有网罩，网孔面积不得超过12毫米X12毫米。
2. 通风系统的入口位须设有空气过滤器 (Filter)。(俗称隔尘网)
3. 空气过滤器 (Filter) 须用不易燃物料制成。(例如用金属钢丝等等)
4. 管道须全部用不易燃物料制成。(G.I. Sheet , 镀锌铁片或钢片)
5. 管道所经的防火间隔墙或天花, 该管道须设有防火闸。
6. 静电过滤器或聚尘器均须属消防处所批准的类型
7. 绝缘(隔热)材料须符合消防处规定包括:
 - 7.1 新装的通风系统
 - 7.2 弃置的通风系统
8. 构成火警危险的物料装置在通风管道内。(电线, 隔热材料)
9. 隔火墙欠缺防火闸。(厨房, 防护廊 以及处所范围等)
10. 防火闸未能正常运作。
11. 填塞防火闸周围未完成。
12. 防火闸欠缺检查生口。
13. 通风系统管道如用认可类别的软喉不可长过4米及不可经过防火间隔墙。

14. 通风系统出风口不可吹入假天花或吹向保护逃生通道。
15. 无负责人出席协助通风组帮办检查。
16. 提交图则与实地装置不一致。

食肆通风系统一般通常犯的毛病的资料

消防网页: www.hkfsd.gov.hk

- >> 资料公布
- >> 牌照及审批
- >> 各类持牌 / 注册处所的消防安全规定
- >> (食肆)
- >> 通风系统的常见违规事项