

消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第十四次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零七年九月二十八日)

1. 建築地盤的消防規定

部門現正檢討「超高層建築的建築地盤的消防規定」的修訂指引。

2. 提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

經檢討有關建議後，消防處於二零零七年九月十一日，把「求助台」服務的討論文件發給工作小組成員，徵詢他們的意見。

3. 在本港使用圖形符號出口指示牌

消防處現正擬備通函，以正式公告各成員同意的出口指示牌設計。

4. 街上消防栓的標準測試安排

消防處已收到成員對上一次擬稿的意見，會把意見融入最新版本，並於短期內擬定通函。

5. 採用英國標準 5839：第 1 部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

附屬工作小組自成立以來已經舉行了七次會議，並且已完成覆檢有關標準第 38 條條款之前部分的內容。下次會議將於二零零七年十一月十六日舉行。

6. 緊急照明系統 - 消防處通函第 1/2006 號

此項目並無作進一步討論，會於下次會議刪除。

7. 在假天花下面裝設低層花灑

消防處參考了台灣就此項目的相關規定，並會在得到電腦模擬測試的數據／資料後，舉行另一次會議。

8. 可編址的自動火警警報系統的可編址火警警報信號板是否適宜使用「只有」液晶體選擇的顯示器，以顯示火警警報位置的區域編號及區功能變數名稱

此項目並無進一步查詢，會於下次會議刪除。

9. 有關接納多幢樓宇採用一個花灑水缸的訂明條件

此項目並無進一步查詢，會於下次會議刪除。

10. 手控火警警報裝置安裝於樓層通往樓梯的位置

此項目並無進一步查詢，會於下次會議刪除。

11. 妥善保養消防裝置以確保其操作性能良好

香港註冊消防工程公司商會有限公司已通知各會員，《消防(裝置承辦商)規例》規定，若資料有任何更改，必須立即通知消防處。

12. 花灑系統輔助閥

消防處正考慮管理承辦商的實際做法，以防止破壞花灑系統輔助閥的情況。

13. 消防裝置及設備的產品認可

謹此澄清，為與以往的做法一致，消防裝置使用止回閥及減壓閥，無須得到消防處的批准或審核。

14. 就英國標準 5839：第 1 部(一九九八年版)作出澄清

香港註冊消防工程公司商會有限公司要求豁免在上鎖房間外安裝搖控指向燈的規定。消防處回應時表示，本處的前線人員在行動上有需要使用搖控指向燈。香港註冊消防工程公司商會有限公司會提供更多資料，以便在會議作進一步商討。

15. 就英國標準 BSEN12845(二零零三年版)第 12.4.11 條條款作出澄清

經討論後，與會者同意若防護樓梯符合屋宇署就走火通道或進出途徑（視乎何者適用）的間隔規定，標題所述的相關規定便不適用。