

消防安全标准咨询小组

消防安全标准咨询小组第二十八次会议席上讨论的事项

(会议日期：二零一一年三月二十二日)

1. 加强管理以防止未经许可者接触花洒分层闸掣

关于香港注册消防工程公司商会拟备的花洒分层闸掣管理系统常见问题的意见已送交该会。有关的常见问题亦已上载至香港注册消防工程公司商会的网页。由于无需再就此项目作出任何行动，成员同意从会议议程中删除此项目。

2. 在酒店、宿舍及宾馆装设视像火警警报红色闪灯

第一拟稿将按照所收到的意见予以修订，而第二拟稿将会送交成员传阅，以再次征询意见。

3. 监察花洒系统

香港注册消防工程公司商会的代表在会上提交花洒系统的平面设计简图，当中提供了有关可上锁花洒阀及泵机内的小型阀位置的补充数据。由于成员需要更多时间研究该设计，他们将会向消防处提交意见，以供进一步讨论。

4. 符合BS 5839-1:2002+A2:2008的火警侦测及火警警报系统核对表

由于已收到会议成员的意见，香港注册消防工程公司商会将会更新核对表，以便成员提出更多意见。

5. 消防处通函第 4/96 号

由于无需再就此项目作出任何行动，成员同意从会议议程中删除此项目。

6. 消防控制中心

由于无需再就此项目作出任何行动，成员同意从会议议程中删除此项目。

7. 本地采用包含 BSEN 12845 的 LPC 规定

为了消除本地采用 BS 5306 与 BS EN 12845:2003 的差异，若干事宜需予厘清，以便在即将发出的新通函中予以公布。经讨论后，成员同意就此项事宜向消防处进一步提出意见。

8. BS 5839 关于电纜的规定

经讨论后，成员同意可在已更新版本的守则中加入注释，解释 BS5839 一九九八年或二零零二年版本(视乎情况而定)的规定同样适用。

