

## 消防安全标准咨询小组

### 消防安全标准咨询小组第二十九次会议席上讨论的事项

(会议日期：二零一一年六月二十一日)

#### **1. 在酒店、宿舍及宾馆装设视像火警警报红色闪灯**

成员同意，当新建设课把视像火警警报系统核对表的相关部分纳入消防处通函后，该通函即可定稿颁布。

#### **2. 监察花洒系统**

成员建议，充水缸及水钟的小型阀可机械开关，可用以代替装设监察装置。关于可上锁花洒阀及泵机内的小型阀位置的补充数据，香港注册消防工程公司商会将联络BRE，征询他们的意见，以便于下一次会议进行讨论。

#### **3. 符合BS 5839-1:2002+A2:2008的火警侦测及火警警报系统核对表**

核对表的拟稿即将完成，成员获邀尽快向消防处提出意见(如有)。

#### **4. 本地采用包含 BSEN 12845 的 LPC 规定**

经讨论后，成员同意把经修订的 TB 210:2007 纳入新的消防处通函内，以涵盖普通火警危险第 I 组及第 II 组(OH1 及 OH2)。

## **5. BS 5839 关于电缆的规定**

BS5839-1:2002+A2:2008 第 26.2 节关于电缆的规定已纳入上文第 3 项的核对表最终拟稿内，以作为使用者的指引。

## **6. 高层楼宇花洒装置的独立泵机组**

成员已就有关事宜进行讨论。成员同意向各自代表的机构搜集意见，在下次会议上再作讨论。

## **7. 豁免升降机槽顶部的火警 / 烟雾侦测器**

香港注册消防工程公司商会指出，升降机槽顶部的火警 / 烟雾侦测器误鸣率高，而且技术上难以保养，因此建议讨论能否豁免消防处对于装设有关装置的规定。经讨论后，香港注册消防工程公司商会同意搜集更多辅助资料或文件，以便成员在下一次会议上讨论。

## **8. 在普通火警危险中使用隐蔽式 / 半隐蔽式花洒**

由于需作深入商议，成员同意重新探讨此事，并在下一次会议上继续讨论。