

## 消防安全标准咨询小组

### 消防安全标准咨询小组第三十次会议席上讨论的事项

(会议日期：二零一一年九月二十七日)

#### **1. 在酒店、宿舍及宾馆装设视像火警警报红色闪灯**

消防处通函的拟稿已送交有关的持份者传阅，以征询意见，但并无收到进一步的意见。该通函颁布前，会先加入已更新的火警侦测警报系统核对表。

#### **2. 监察花洒系统**

香港注册消防工程公司商会已就此事项进行内部讨论。据观察，现时市场有供应花洒系统监察装置，而外地亦有类似产品，因此认为暂时无需咨询英国防损委员会(LPC)。

#### **3. 符合BS 5839-1:2002+A2:2008的火警侦测及火警警报系统核对表**

核对表最终版本已于二零一一年八月二十六日分发给成员，以征求他们同意。核对表的终订版本已于二零一一年九月九日重新分发，其后并无就此收到任何意见。核对表的终订版本亦会纳入最新的《最低限度之消防装置及设备守则》之内。

#### **4. 本地采用包含 BSEN 12845 的 LPC 规定**

与香港注册消防工程公司商会 / 消防设备课 / 新建设课共同编制的摘要的最终版本已经备妥。成员同意，消防处会根据会上讨论的内容，进一步修订表二。经修订的列表将会送交成员传阅，以便在下一次会议上作进一步考虑和讨论。

## **5. BS 5839 关于电缆的规定**

上文第3项所述的火警侦测及火警警报系统核对表已明确反映相关的规定。由于无需再就此项目作出任何行动，成员同意在下一次会议的议程删除此项目。

## **6. 高层楼宇花洒装置的独立泵机组**

消防工程师学会(香港分会)的代表简述对高层楼宇花洒装置的独立泵机组的意见。主要的疑虑是 BS EN 12845 的部分规定被简化，甚至被删略，但却未有述明作出有关变更的理由，也没有其他相关的修订予以配合。为此，成员将于下一次会议上就此事项发表意见和讨论。

## **7. 豁免升降机槽顶部的火警 / 烟雾侦测器**

香港注册消防工程公司商会进行的调查发现，香港设有机房的升降机数目远多于没有机房的升降机。由于机房内有空间可供安装火警 / 烟雾侦测器，因此可符合消防处通函第 1/2009 号第 2.54 项的规定。至于没有机房的升降机，香港注册消防工程公司商会同意按照规定，要求在升降机槽顶

部设置火警 / 烟雾侦测器。

## **8. 在普通火警危险中使用隐蔽式 / 半隐蔽式花洒**

根据包含 BSEN 12845:2003 有关自动花洒装置的现行 LPC 规定的 TB 201, 隐蔽式 / 半隐蔽式花洒的 RTI 评级为不获评级。为了向获授权人士及承办商提供更清晰的指引, 消防处应要求考虑更新消防处通函第 1/2001 号, 指明隐蔽式 / 半隐蔽式花洒适合用于最高达到普通火警危险第 III 组(OH3) 的花洒装置。经深入讨论后, 成员同意将以下事宜记录在案: 按照此前在消防处通函第 1/2001 号颁布的规定, 在采用包含 BSEN 12845:2003 的 LPC 规定时, 隐蔽式 / 半隐蔽式花洒适合用于最高达到 OH3 的花洒装置。

## **9. 含受管制物质灭火筒于政府宪报内除名**

消防处计划就「含受管制物质灭火筒于政府宪报内除名」发出新通函。消防处危险品课将就有关安排向所有危险品仓库持牌人, 以及持有获准贮存第 5 类第 3 分类危险品认可信的燃料缸室拥有人 / 大厦管理公司发出通知书。