

二零一一年七月二十八日
第二十九次通风装置联络小组会议摘录

1	<p><u>预隔热板制造的风槽系统</u></p> <p>香港空调及冷冻商会表达他们对建议的消防处通函关于预隔热板风槽需加设消防花洒系统的关注，认为英国防损委员会自动花洒装置规则覆盖范围已经足够，及已禁止采用预隔热板风槽于高危地区如防护范围、危险仓和机房等。香港空调及冷冻商会将联络消防装置承办商会进一步商讨有关问题。消防处欢迎业界继续讨论以进一步证实有关的论据。</p>
2	<p><u>持牌处所通风/空气调节控制系统的检查</u></p> <p>消防处通函编号 2/2005 的附图正在修改中。完成后，修正图则将会派发给各会员预览。</p>
3	<p><u>新建筑物在入伙前的防火闸检查</u></p> <p>消防处报告屋宇署将联络有关的人士决定试验检查计划的终止日期。屋宇署将会作出检讨，有需要时会制订相关措施。业界亦可以将对这计划的意见传达给屋宇署。</p>
4	<p><u>通风年检证书审查</u></p> <p>消防处和食物环境卫生署正在检讨食物处所的续牌程序和通风年检证书的检收方法。检讨目的是要保持发牌程序的效率同时亦需要维持能达到消防安全的要求。</p>
5	<p><u>通风系统年检的宣传</u></p> <p>消防处感谢各会员的努力，协助派发「楼宇和处所通风系统年检」的宣传海报和传单给与他们的顾客，以带出公众人士对通风系统消防安全的关注。</p>