

二零一二年四月二十五日
第三十二次通风装置联络小组会议摘录

1	<p><u>预隔热板制造的风槽系统</u></p> <p>消防处正检阅香港空调及冷冻商会和消防装置承办商会在预隔热板制造的风槽系统提供加装洒水系统之意见。业界认为应免除为预隔热板制造的风槽系统增设额外洒水系统的建议要求，同时尽快为业界订立指引。</p>
2	<p><u>持牌处所通风/空气调节控制系统的检查</u></p> <p>有关持牌处所通风/空气调节控制系统修订图则已经完成，将会发送给各委员提供意见。</p>
3	<p><u>新建筑物在入伙前的防火闸检查</u></p> <p>消防处表示新建筑物防火闸检查试验计划已完结，除非屋宇署作出要求，否则不会作出跟进的巡查安排。消防处会按照现行做法进行随机抽查建筑物/处所。</p> <p>业界建议应继续进行该试验计划，这将使新建筑物的发展商/顾问/承办商察觉正确安装的通风系统对楼宇消防安全的重要性。消防处指出试验计划的巡查结果已交给屋宇署作出审议和跟进。</p>
4	<p><u>通风系统年检证书审查</u></p> <p>消防处报告食物处所牌照的续期程序正与食环署审议中。</p>
5	<p><u>实施注册消防工程师计划以推行第三方参与消防安全审批修订计划</u></p> <p>消防处会继续跟进其发展及向各委员汇报。</p>
6	<p><u>综合发牌、消防安全及检控系统(LIFIPS)</u></p> <p>消防处的 LIFIPS 计算机系统已于 2012 年 4 月全面启动。在实施系统初期出现的一些的问题经已解决。在有需要时，系统将会进行有关的改善工程。</p>