

二零一三年一月二十四日
第三十五次通风装置联络小组会议摘录

1	<p><u>预隔热板的风槽系统</u></p> <p>关于预隔热板风槽系统取消加装建议的洒水系统的火警风险评估，会员认为风险相对较低。消防处会检讨先前准备的通函草案并会发送更新的通函给各成员提供意见。</p>
2	<p><u>持牌处所通风/空气调节控制系统的检查</u></p> <p>HKRVCA 和 HKACRA 对修订持牌处所通风/空气调节控制系统的有关图则没有意见。消防处将会提交有关图则到消防安全标准咨询小组评论。</p>
3	<p><u>新建筑物在入伙前的通风年检</u></p> <p>HKRVCA 汇报于 2013 年 1 月收到屋宇署的回信指出正在进行检讨新建筑物防火闸检验之程序。消防处已提供新建筑物防火闸之检验报告给屋宇署参考。</p>
4	<p><u>通风年检证书审查</u></p> <p>消防处报告食环署仍在检讨食肆续牌手续，消防处会继续跟进。</p>
5	<p><u>实施注册消防工程师计划以推行第三方参与消防安全审批修订计划</u></p> <p>第三方参与消防安全审批修订计划的业务影响评估研究草案已经完成，消防处正在检讨中。</p>
6	<p><u>香港可燃制冷剂的使用</u></p> <p>消防处报告 2013 年 1 月发生一宗气体爆炸事件，怀疑是因为可燃制冷剂泄漏引起的。消防处十分关注空调系统可燃制冷剂的处理，要求各会员提供有关制冷剂使用情况以供参考。并劝喻业界应采取预防措施处理可燃制冷剂，特别于抽出和注入的程序时。</p>
7	<p><u>批核/认可通风物料</u></p> <p>消防处现正草拟批核/认可应用于通风系统的物料及产品的指引文件，目的是要更新现时的程序。</p>
8	<p><u>通风系统的改建工程</u></p> <p>消防处指出建筑物的通风系统改建工程不必提交消防处审批。如有需要，消防处可以就复杂的通风系统工程项目提供咨询。</p>